

F4	115	0x0073	Umschalten auf Seite 4	Bild-Schaltk...
F1	112	0x0070	Umschalten auf Seite 1	Bild-Schaltk...
F2	113	0x0071	Umschalten auf Seite 2	Bild-Schaltk...
F3	114	0x0072	Umschalten auf Seite 3	Bild-Schaltk...
Pause	19	0x0013	Rücksetzen	Bild-Schaltk...
Alt O	2127	0x084f	Benutzer definiert:286	Bild-Schaltk...
F12	123	0x007b	Spindel im Uhrzeigersinn, reset THC ...	Bild-Schaltk...
Alt P	2128	0x0850	Erhöhe Spindel-Geschwindigkeit	Bild-Schaltk...
Alt M	2125	0x084d	Erniedrige Spindel-Geschwindigkeit	Bild-Schaltk...
Alt Num Tast Min	2157	0x086d	Vorschubgeschwindigkeit erniedrigen	Bild-Schaltk...
Alt Num Tast Add	2155	0x086b	Vorschubgeschwindigkeit erhöhen	Bild-Schaltk...
Alt Z	2138	0x085a	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt V	2134	0x0856	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
F8	119	0x0077	Pause	Bild-Schaltk...
F7	118	0x0076	Start	Bild-Schaltk...
Alt R	2130	0x0852	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt Pos zum Anfang	2084	0x0824	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt U	2133	0x0855	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt C	2115	0x0843	Benutzer definiert:-1	Bild-Schaltk...
Pos nach rechts	39	0x0027	Push to jog X++	Bild-Schaltk...
Pos links	37	0x0025	Push to jog X--	Bild-Schaltk...
Pos Bild nach oben	33	0x0021	Push to jog Z++	Bild-Schaltk...
Pos Bild nach unten	34	0x0022	Push to jog Z--	Bild-Schaltk...
Pos nach unten	40	0x0028	Push to jog Y--	Bild-Schaltk...
Pos nach oben	38	0x0026	Push to jog Y++	Bild-Schaltk...
Umschalt Pos nach rechts	1063	0x0427	Push to jog X++	Bild-Schaltk...
Umschalt Pos links	1061	0x0425	Push to jog X--	Bild-Schaltk...
Umschalt Pos nach oben	1062	0x0426	Push to jog Y++	Bild-Schaltk...
Umschalt Pos nach unten	1064	0x0428	Push to jog Y--	Bild-Schaltk...
Umschalt Pos Bild nach o...	1057	0x0421	Push to jog Z++	Bild-Schaltk...
Umschalt Pos Bild nach u...	1058	0x0422	Push to jog Z--	Bild-Schaltk...
Strg Pos Bild nach unten	32802	0x8022	Push to jog Z--	Bild-Schaltk...
Strg Pos Bild nach oben	32801	0x8021	Push to jog Z++	Bild-Schaltk...
Strg Pos nach unten	32808	0x8028	Push to jog Y--	Bild-Schaltk...
Strg Pos nach oben	32806	0x8026	Push to jog Y++	Bild-Schaltk...
Strg Pos links	32805	0x8025	Push to jog X--	Bild-Schaltk...
Strg Pos nach rechts	32807	0x8027	Push to jog X++	Bild-Schaltk...
F5	116	0x0074	Umschalten auf Seite 5	Bild-Schaltk...
Alt M	2125	0x084d	Erniedrige Spindel-Geschwindigkeit	Bild-Schaltk...
F12	123	0x007b	Spindel im Uhrzeigersinn, reset THC ...	Bild-Schaltk...
Alt P	2128	0x0850	Erhöhe Spindel-Geschwindigkeit	Bild-Schaltk...
Alt O	2127	0x084f	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt B	2114	0x0842	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt Z	2138	0x085a	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt R	2130	0x0852	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt V	2134	0x0856	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt Num Tast Add	2155	0x086b	Vorschubgeschwindigkeit erhöhen	Bild-Schaltk...
Alt Num Tast Min	2157	0x086d	Vorschubgeschwindigkeit erniedrigen	Bild-Schaltk...
Alt K	2123	0x084b	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt S	2131	0x0853	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt G	2119	0x0847	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt E	2117	0x0845	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
F11	122	0x007a	Wähle Z for Handrad 1	Bild-Schaltk...
Alt Q	2129	0x0851	Langsam verfahren Auf	Bild-Schaltk...
Alt W	2135	0x0857	Langsam verfahren Ab	Bild-Schaltk...
F9	120	0x0078	Wähle X for Handrad 1	Bild-Schaltk...
F10	121	0x0079	Wähle Y for Handrad 1	Bild-Schaltk...
Alt Num Tast 1	2145	0x0861	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt Num Tast 2	2146	0x0862	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt Num Tast 3	2147	0x0863	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...

F8	119	0x0077	Pause	Bild-Schaltk...
F7	118	0x0076	Start	Bild-Schaltk...
Alt Y	2137	0x0859	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt X	2136	0x0858	Basic-Script ausführen	Bild-Schaltk...
Alt F	2118	0x0846	Kühlung Ein/Aus umschalten	Bild-Schaltk...